SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY
ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92
e-mail: sekretariat@zsm.czest.pl http:/www.zsm.czest.pl

CERT
POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI
PN-EN ISO 9001:2015
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
Certyfikat nr: 1930/03/2022/ZSZ/C

Częstochowa dnia 16.06.2026 r.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu

dot. zapytania ofertowego pn. „Przegląd techniczny, konserwacja, naprawa urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych i klimatyzatorów wraz z zakupem i wymianą filtrów w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie" .

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia.

Pytanie Nr 1
Proszę o informację na jakich wysokościach znajdują się agregaty zewnętrzne klimatyzacji podlegających przeglądom z zamówienia pakiet nr 3.
Jeżeli chodzi o naprawy klimatyzacji proszę o informację jaki konkretnie model 2 szt. jednostek podlega wymianie w systemie VRF. Można też podesłać model agregatu VRF ponieważ jeżeli jednostki wewnętrzne są stare i dany model nie jest dostępny w zakupie na ten moment musimy dobrać odpowiedni model nowego urządzenia który będzie pracował z obecnym agregatem VRF. Taka informacja co do modelu agregatu VRF bardzo nam pomoże.
Również proszę o podanie konkretnego modelu agregatów RSV-6 lub przesłanie tabliczki znamionowej w celu weryfikacji ilości czynnika chłodniczego w agregacie, aby wliczyć koszt czynnika w usługę naprawy.
Na jakiej wysokości znajduje się agregat MIDEA MOB30U-18HFN1 podlegający naprawie ?

Odpowiedź nr 1
Dot. Pakietu Nr 3 Jednostki zewnętrzne do klimatyzatorów znajdują się na wysokościach od parteru, I, II i III piętro. Do ich serwisowania niezbędne jest użycie zwyżki.
Agregat MIDEA MOB30U-18HFN1 znajduje się na płaskim dachu nad Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, wysokość to około 6m.
Jednostki do wymiany w systemie VRF to: MIDEA MI-28Q4/DHN1-A3 oraz MIDEA-45Q4/DHN1-A3
Jednostka VRF to: MV5-X335W/V2GN1
Agregat chłodniczy RSV-6 ma ponad 20 lat i nie posiada żadnej tabliczki znamionowej. Przybliżona ilość czynnika to około 4,8 kg.

Pytanie Nr 2
Mam jeszcze zapytanie do co filtrów w centralach:
Przy filtrach kieszeniowych brak informacji o skuteczności filtracji i ilościach kieszeń.
W pozycji 17-18 brakuje wymiarów
14- brakuje pozycji filtra
24 - nie ma informacji
Przy HEPA brak info o ramce, stronie uszczelki. W ramkach grubszych niż 78mm potrzebna informacja o grubości pleata lub wartościach przepływu/ciśnienie początkowe
Dodatkowo w ramkach 292mm zwykły pleat monolityczny czy nie np. Z separatorami alu lub V-module.

Odpowiedź nr 2
W pozycjach 17 i 18 są to filtry płaskie o wymiarach około 435x310x5.
W pozycji 14 i 24 filtr jest osadzany na metalowej ramce, wymianie podlega materiał.
W przypadku filtrów HEPA sufit laminarny, w którym są zamontowane filtry to: nawiewnik sufitowy z wypływem laminarnym typu NSL – ¾-15 firmy KLIMOR Gdynia (sale operacyjne).
W celu przeprowadzenia dokładnego sprawdzenia filtrów możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

Powyższa treść stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ

Z upoważnienia Dyrektora
p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
Dariusz Kopczyński

Kierownik Działu Technicznego
Kamil Gawron

Zastępca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Zbigniew Szyszko

T. Kalle