


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wymiana przewodu między silnikiem a chłodnicą oleju w agregacie prądotwórczym VISA P805S

- silnik produkcji: Perkins (Nr DGD062280U5882N, Typ 4006-23TAG3A, 1500 RPM, 8KW)



Zdj. Nr 1 Przewód między silnikiem a chłodnicą oleju (pęknięcie wzdłuż przewodu)

Przy demontażu przewodu należy uwzględnić również wymianę oleju i ponowne napełnienie.

Olej typ: 15W40

2. Wymiana wentylatorów w zasilaczu UPS Multi Dialog 30 kVA Rielo – 5 szt.
3. Wykonanie testów sprawdzających poprawność działania urządzeń,
4. Utylizacja zużytych materiałów,
5. Wystawienie protokołów serwisowych.